

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Ford	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Transit	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	9T58596	Místo stání vozidla	Děčín
Rok výroby/první registrace	15.12.2014		
Stav tachometru	109 755 km		
STK/Emise	10.11.2024		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla			
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky		Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení	X	Ochráné rámy			
Klimatizace		Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat	X	Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Z		
Handsfree		Palubní počítač		Vyhřívaná sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívaná zrcátka			
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

vestavba,maják

Podrobný popis závad:

LS přední dveře - promáčklina ,PP-střecha - promáčklé, provozní oděrky, kosmetické vady karoserie, škrábance, promáčkliny, počínající koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér , druhý klíč nefunkční

slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km

vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

Ivana Macourková, 02.11.2023