

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes - Benz	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	G 300	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	1TT6638	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Rok výroby/první registrace	14.09.2010		
Stav tachometru	172 521 km		
STK/Emise	14.07.2023		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla			
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka		4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna		Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení		Ochráněné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu			
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant		Zimní pneu M+S	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Z		
Handsfree		Palubní počítač		Vyhřívaná sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívaná zrcátka			
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

reflexní kostičky, plošina INREKA, měnič, příprava na naviják, šnorchl, maják

Podrobný popis závad:

provozní oděrky, Z nárazník včetně RZ prohlý, kapota promáčkliny, koroze místy po celé karoserii, znečištěný interiér, přední RZ prohlá, ulomená klička ovládání okna u PP dveří, chybí ovládací kolečko u rádia, deformace uložené bedny na korbě, koroze na vysouvacích nohách, při vybití baterie se vozidlo odemkne, poškození na sedačce řidiče, poškozen potah na volantu, u roční revize plošiny zjištěné vážné závady, které neumožňují další bezpečný provoz - deformace II ramene – vydřené, prohlé rameno, natažené řetězy ramen, nefunkční boční dosah, nutná výměna 5 ks hydr. hadic v sloupu, velký únik oleje z motoru Lombardiny-provedení GO slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

22.2.2023, Leona Šťastná