

Číslo PU/Zakázky	E200132347	RZ	1TU4897	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	VR3EFYHZJKJ894749
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	PEUGEOT [11] / Partner od 11/18 (K9) [V] [S] [3D] [RJ]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	2 477 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1499 ccm / 96 kW			Datum první registrace	21.2.2020	Datum příští TK		1.2.2024	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
P - Náprava 1	Michelin	215/65 R16	Letní	8	Original	Ocel
L - Náprava 1	Michelin	215/65 R16	Letní	8	Original	Ocel
L - Náprava 2	Michelin	215/65 R16	Letní	8	Original	Ocel
P - Náprava 2	Michelin	215/65 R16	Letní	8	Original	Ocel

Díly na výměnu	
AIRBAG ŘIDIČE	PŘÍRUČ-SCHRÁNKA H
AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu	OZD-LIŠ L PŘÍSTR-DES
AIRBAG SPOLUJ JEDN	BEZP-PÁS P P
BEZP-PÁS P L	NAPÍNAČ PÁS U P L po aktivaci
NAPÍNAČ PÁS U P P po aktivaci	KRYT PŘÍSTR-DESKY
PŘÍSTROJOVÁ DESKA	ŘÍD-JEDN AIRB/NAPÍN
PANEL STROPU	STŘEŠ ODKL-PROSTOR
OBLOŽENÍ PRAHU Z P	PŘÍČNÍK STŘECHY PŘ
STŘECHA	PŘ-SKLO
PŘ-NÁRAZNÍK D	PŘ-NÁRAZNÍK
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZN	MŘÍŽKA CHLADIČE
ZNAK PŘ	SVĚTLOMET L
SVĚTLOMET P	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
SPOJLER PŘ-NÁRAZNÍKU	PŘÍČNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
ŠROUB L	ŠROUB P
PŘ-NÁRAZNÍK H	PŘ-VÍKO
VLOŽKA PODBĚHU P L	VLOŽKA PODBĚHU P P
BLATNÍK P L	BLATNÍK P P
SADA VÝZTUH PŘ-NÁRAZ	SADA KRYTŮ PŘ-NÁRAZN
VÝZTUHA REG-ZN PŘ	KRYT TAŽNÉHO OKA PŘ
SBĚRAČ TORPEDA	MŘÍŽKA L TORPEDA
TĚSN MŘÍŽKY TORPEDA	IZOLACE PŘ-VÍKA
ZÁMEK PŘ-VÍKA	ZÁCHYT-HÁK PŘ-VÍKA
DRŽÁK L PŘ-NÁRAZNÍKU	DRŽÁK P PŘ-NÁRAZNÍKU
PODBĚH P L	PODBĚH P P
VÝZT-BLATNÍKU P L	VÝZT-BLATNÍKU P P
SPODNÍ KRYT MOTORU	H PŘÍČNÍK PŘEDKU
PŘÍČNÍK D PŘEDKU	VÝZTUHA L PŘ-ČELA
VÝZTUHA P PŘ-ČELA	NÁDRŽ OSTŘIKOVAČŮ
HRDLO NÁDRŽKY OSTŘIK	ČERP OSTŘIK SKEL
VÝZT VÝPLŇ-PLECHU PL	VÝZT VÝPLŇ-PLECHU PP
PODÉLNÍK P L	PODÉLNÍK P P
DRŽÁK ŘÍD-JEDNOTKY	ŘÍDICÍ JEDNOTKA STT
POJISTK-SKŘÍŇKA	POJISTK-SKŘÍŇKA
VÍKO POJISTK-SKŘÍŇKY	DRŽ L PŘÍČNÍKU H PŘ

DRŽ P PŘÍČNÍKU H PŘ	VÝZTUHA PODBĚHU P P
VÝZTUHA PODBĚHU P L	HOUKAČKA
DRŽÁK D BLATNÍKU P L	MEZICHLADIČ
VEDENÍ KLIMATIZACE	POTR KOMPRES/KONDENZ
EL-POHON VENTILÁTORU	KONDENZÁTOR KLIMATIZ
DRŽÁK KONDENZÁTORU	VZDUCHOVOD L CHLADIČ
VZDUCHOVOD P CHLADIČ	CHLADIČ
VZDUCHOVOD	DRŽÁK VZDUCHOVODU
HADICE D MEZICHLADIČ	HADICE H MEZICHLADIČ
HADICE VYROVN-NÁDRŽ	EXPANZ-NÁDOBA
HADICE CHLADIČE L	HADICE CHLADIČE P
EXPANZNÍ VENTIL	POTR VÝPARN/KOMPRES
RELÉ VENTILÁTORU	DRŽÁK ALTERN/KOMPR
KOMPRESOR KLIMAT	SNÍMAČ TLAKU
DRŽÁK MEZICHLADIČE	DRŽÁK MEZICHLADIČE
NAPÍN-KLAD KLÍN-ŘEM	ŘEMENICE KLIK-HŘ
KLÍN-ŘEMEN ALTERN	BOČNÍ RÁM P
BLATNÍK KPL Z L	A-SLOUPEK L
PRÁH P	PRÁH L
BOČNÍ RÁM P P	BLATNÍK KPL Z P
BOČNÍ RÁM L	SKLO DVEŘÍ P P
3-ÚHEL SKLO P P	VEDENÍ SKLA P P
DVEŘE P P	KRYT VNĚ-ZRCÁTKA P
VNĚJŠÍ ZRCÁTKO P	SAMOLEPKA PŘ DVEŘ PP
SKLO VNĚ-ZRCÁTKA P	MOTOR VNĚ-ZRCÁTKA P
VNĚ-KLIKA DVEŘÍ P P	LIŠTA DVEŘÍ P P
TŘMEN KLIKY DVEŘÍ PP	POSUVNÉ DVEŘE P
OCHR-LIŠ POS-DVEŘÍ P	VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z P
DISK P P	PNEU P P
NÁBOJ KOLA P P	TĚHLICE P P
TLUMIČ PÉROVÁNÍ P P	HNACÍ HŘÍDEL P P
PŘÍČNÉ RAMENO P P	NOSNÝ KLOUB P P
TÁHLO P PŘ-STABILIZ	LOŽISKO KOLA P P
SNÍMAČ ABS P P	BRZD-HADICE P P
ČEP SPOJOVACÍ TYČE P	SPOJOVACÍ TYČ P
DISK Z P	Z-NÁRAZNÍK
NÁRAZNÍK Z P	HNACÍ HŘÍDEL P L
TÁHLO L PŘ-STABILIZ	PŘÍČNÉ RAMENO P L
NOSNÝ KLOUB P L	TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L
TĚHLICE P L	NÁBOJ KOLA P L
ČEP SPOJOVACÍ TYČE L	SPOJOVACÍ TYČ L

Díly na kontrolu / diagnostika	
PŘEVODOVKA KPL (kontrola)	


Práce	
DVEŘE P L (Opravit)	

Lakování	
STŘECHA (lak nového dílu)	A-SLOUPEK L (lak nového dílu)
PRÁH P (lak nového dílu)	PRÁH L (lak nového dílu)
BOČNÍ RÁM P P (lak nového dílu)	BLATNÍK KPL Z P (lak nového dílu)
BOČNÍ RÁM L (lak nového dílu)	DVEŘE P L (lak po opravě)

DALŠÍ INFORMACE
4x4 Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Ražený VIN – nedostupný nebo nenalezen.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.</p>

	U prohlídky přítomen	Zaměstnanec firmy , Beran
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	HK
	Prohlídka provedena	12.5.2020, 10:49
	Mobilní technik	Jiří Kocián

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1499 CCM (1.5 LTR) 96KW DV5RC YHZ 2,3)	215/65 R 16 .. H M+S
2-VRSTVÝ UNI	4 REPRODUKTORY
6.5 J X 16 ŠEDÉ	6-STUPŇOVÁ ML6C
AIRBAG SPOLUJEZDCE	ALTERNÁTOR 180 A
AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ SVĚTEL	BATERIE 70 AH
CHLADIČ ALU 18 MM HLUBOKÝ/28 DM2	CHLADIVO KLIMATIZACE R134
ČTECÍ OSVĚTLENÍ VPŘEDU	ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA
ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ VA612	GSM-BLUETOOTH
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY STŘEDNÍ TŘÍDA	KLIMATIZACE
KONDENZÁTOR 12 MM 19.3 DM2	KOTOUČOVÉ BRZDY VPŘEDU 304 MM
OCHRANA PROTI NATANKOVÁNÍ ŠPATNÉHO PALIVA (NAFTA)	OD 02/19 15428 1)
ODKLÁDACÍ PROSTOR VE STŘEŠE VPŘEDU	PARKOVACÍ LOKÁTOR VZADU
POSUVNÉ DVEŘE VPRAVO PROSKLENÉ	POTAHY LÁTKA
PŘEDNÍ NOSNÝ RÁM OCEL	PŘEDNÍ PŘÍČNÁ RAMENA ALU
PŘEPÁŽKA S OKNEM	PROTIHLUKOVÁ IZOLACE PŘEDNÍ STĚNY
RÁDIO RD6 ANALOGOVÉ	REZERVA S OCELOVÝM DISKEM
ROZVOR 2785 MM (M)	SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ LCD S TEXTY
SEADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ	SEDÁK SPOLUJEZDCE VÝKLOPNÝ
SERVOŘÍZENÍ ELEKTR S DVOJITÝM PASTORKEM	SKŘÍŇ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÁ
SNÍMAČ NATOČENÍ VOLANTU	SNÍŽENÝ PODVOZEK 7.1
ŠPANĚLSKO (VIGO) FV 5)	STABILIZÁTOR VPŘEDU 57500 N/M
STABILIZÁTOR VZADU 52000 N/M	STOP&START STARTÉR
TEMPOMAT	UŽITEČNÁ HMOTNOST 650 KG
VÍKO NÁDRŽE ZAMYKATELNÉ	ZADNÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ
ZADNÍ STĚRAČ	

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.