

Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU/Zakázky	E210335809	RZ	8T75911	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	VF37A9HN0CN523985
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	PEUGEOT [11] / Partner 05/08-03/15 (7) [V] [S] [3D] [IRE] [68]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	105 664 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1560 ccm / 55 kW			Datum první registrace	22.8.2012	Datum příští TK		1.8.2022	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 1-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
------	------------------------	--------	----------	---------------------	-----------------	-----------------

Díly na výměnu

Z-NÁRAZNÍK	NÁRAZNÍK Z L
UPEV-S Z-NÁRAZNÍKU	KŘÍDLO DVEŘÍ Z L
KONCOVÉ SVĚTLO L	UPEV-SADA KŘÍDL-DVEŘ
PŘÍČNÍK Z-NÁRAZNÍKU	SADA ÚCHYTŮ Z-NÁRAZN
NÁPIS PEUGEOT	BLATNÍK KPL Z L

Práce

ZAD-ČELO (Opravit)	BOČ-RÁM VNI L (Opravit)
ZAD-SLOUPEK L (Opravit)	

Lakování

KŘÍDLO DVEŘÍ Z L (lak nového dílu)	ZAD-ČELO (lak po opravě)
BOČ-RÁM VNI L (lak povrchu / rozstřík)	ZAD-SLOUPEK L (lak povrchu / rozstřík)
BLATNÍK KPL Z L (lak nového dílu)	

Nesouvisející poškození

PŘÍČNÍK Z-NÁRAZNÍKU

DALŠÍ INFORMACE

II. prohlídka

Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , Tesárek
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Příbram
	Prohlídka provedena	8.10.2021, 08:38
	Mobilní technik	Miroslav Doubrava

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ne

VÝBAVA VOZIDLA

1560 CCM (1.6 LTR) 55KW DV6ETED 9HN 2,3)

1-VRSTVÝ UNI

AIRBAG SPOLUJEZDCE

AUDIO RD4 S MP3

CHLADIČ 27 MM HLUBOKÝ/21 DM2

ELEKTRICKÝ VĚTRÁK 160 W

KLIMATIZACE

OCHRANA PROTI NATANKOVÁNÍ ŠPATNÉHO PALIVA (NAFTA)

ODKLÁDACÍ PROSTOR VE STŘEŠE VPŘEDU

PODLAHOVÁ KRYTINA VZADU PVC

POTAHY LÁTKA RESEAU

PŘEPÁŽKA S MŘÍŽKOU/PRODLOUŽENÁ

SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ ČERNÝ

SKŘÍŇ

SLUNEČNÍ CLONY ZAKRYTELNÉ

STABILIZÁTOR VPŘEDU 24.5 MM

STŘEDOVÉ KRYTKY

UŽITEČNÁ HMOTNOST 600 KG

VNITŘNÍ ZRCÁTKO ZACLONITELNÉ

ZADNÍ STĚRAČ

195/70 R 15 .. T

5-STUPŇOVÁ BE

ALTERNÁTOR 150 A

CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S TŘÍTLAČÍTKOVÝM KLÍČEM

DENNÍ SVĚTLA LED

EMISE DLE NORMY EURO 5

KŘÍDLOVÉ DVEŘE VZADU PROSKLENÉ

OD 03/12 12901 (FACELIFT) 1)

OVLÁDÁNÍ OKNA ŘIDIČE IMPULZNÍ

POSUVNÉ DVEŘE VPRAVO

PŘEDEHŘEV VZDUCHU

REZERVA S OCELOVÝM DISKEM

SERVOŘÍZENÍ ELEKTR

SKŘÍŇ S KRÁTKÝM PŘEVISEM

SPODNÍ KRYT MOTORU

STARTÉR TŘÍDA 6

UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLoty

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ

VÝROBA MANGUALDE (PORTUGALSKO) FL 4)

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.

Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.

Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.