

Číslo PU/Zakázky	E230381734	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBJG7NE3J0334361
RZ	1TL3247	Tovární značka/typ	Skoda / Octavia Combi (5E5)(12.2016->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, A.S.	Stav tachometru	141003	Odečteno			
Motor	motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT	Datum první registrace	29.05.2018	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku				

Díly na výměnu	
KONDENZÁTOR	POTRUBÍ CHLAD. PROSTŘEDEK KONDENZÁTOR / ODPOJOVACÍ MÍSTO
OBLOŽENÍ KANÁLEK VODNÍ L.	OBLOŽENÍ KANÁLEK VODNÍ P.
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.	ULOŽENÍ MOTOR P.
NOSNÍK PŘ.STĚNA	MŘÍŽKA CHLADIČE
DÍL V TENTO VV NE INSTAL.	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
SKODA ZNAČKA PŘ.	BLATNÍK L.
BLATNÍK P.	LEPIDLO NA KAROSERIE
VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.	VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.
KAPOTA PŘ.	ZÁVĚS VÍKA PŘ. L.
ZÁVĚS VÍKA PŘ. P.	HÁK ZACHYCOV.
ZÁMEK KAPOTY PŘ.	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
KRYT VEDENÍ VZDUCHU	SKLO ČELNÍ
NÁDRŽKA OSTŘIKOVAČE	SVĚTLOMET HALOGEN. L.
SVĚTLOMET HALOGEN. P.	DRŽÁK SVĚTLOMETU L. SPO.
DRŽÁK SVĚTLOMETU P. SPO.	DRŽÁK SVĚTLOMETU L. VNĚ.
DRŽÁK SVĚTLOMETU P. VNĚ.	DRŽÁK SVĚTLOMETU L. VNI.
DRŽÁK SVĚTLOMETU P. VNI.	HOUKAČKA VYS.TÓN
HOUKAČKA HLUB.TÓN	NÁRAZNÍK PŘ.
TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. L.
PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. P.	ČISTIČ VZDUCHU
VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
CHLADIČ	CHLADIČ VODY PŘÍDAV.
TRUBKA CHLADIVA	JEDNOTL. NE K DODÁNÍ
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ L.	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ P.
VEDENÍ VZDUCHU STŘED.	NÁPLŇ - CHLADIVO KLIMATIZACE
NÁPLŇ - CHLADÍCÍ KAPALINA	SNÍMAČ

Díly na kontrolu / diagnostika	
SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT	GFS/RÍZENÁ FUNKCE
DIAGNOSTIKA	KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA

Práce	
UZAVÍRACÍ PLECH NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. ROVNAT	UZAVÍRACÍ PLECH NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. ROVNAT
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. HOR. OPR.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. HOR. OPR.
OCHRANA DUTIN	PŘETAŽENÍ
PŘÍPRAVA DOZERU	SLICOVÁNÍ
VOZIDLO USTAVIT NA ROVNACÍ RÁM (STOLICI)	

Lakování	
PLECH KRYCÍ NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PLECH KRYCÍ NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PODÉL. PODBĚH KOLA L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NOSNÍK PODÉL. PODBĚH KOLA P. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1G)

Nesouvisející poškození	
Vnější zrcátko PŘ.	Vnější zrcátko L
Nárazník Z.	Bočnice PZ
Klika PZ	

DALŠÍ INFORMACE
Totální škoda - vozidlo neopravovat, bude vloženo do internetové aukce. Po ukončení aukce bude klient informován emailem. Poté lze aukce využít, či nikoliv

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění. 3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění. 4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události. 5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození. 6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků. 7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům. 8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu. 9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz , případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz .

	U prohlídky přítomen	Servis / p. Ureš
	Místo prohlídky	Praha
	Prohlídka provedena	24.08.2023, 13:32
	Mobilní technik	Trnková, Monika