

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

| Definice vozu               |   |                     |                              |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Tovární značka              | Mercedes Benz                           | Pojízdné (ANO/NE)   | ANO                          |
| Model                       | Vario 816 DA montážní plošina Palfinger | EKO poplatek        | neplatí se (EURO 3 a výše)   |
| Registrační značka          | 8T70565                                 | Místo stání vozidla | Dukelských hrdinů 583, Kolín |
| Rok výroby/první registrace | 08.12.2008                              |                     |                              |
| Stav tachometru             | 155 829 km                              |                     |                              |
| STK/Emise                   | 21.11.2023                              |                     |                              |

| Výbava vozidla       |   |                                     |   |  |                        |   |  |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| 1. Majitel           |   | Rádio                               | X |  | Tónovaná skla          |   |  |
| Koupeno v ČR         | X | GPS navigace                        |   |  | Kožená sedadla         |   |  |
| Servisní knížka      | X | Elektrická zrcátka                  |   |  | 4x4                    | X |  |
| Návod k obsluze      |   | Elektrická okna                     | X |  | Uzávěrka diferenciálu  | X |  |
| Počet klíčů          | 2 | Přídavné světlomety / mlhovky       |   |  | Automatická převodovka |   |  |
| Zamykání řadicí páky |   | Tažné zařízení                      |   |  | Ochráné rámy           |   |  |
| Klimatizace          |   | Zadní stěrač                        |   |  | Naviják                |   |  |
| Airbag               |   | Ostřikovač světel                   |   |  | Alu kola               |   |  |
| Tempomat             |   | Střešní okno                        |   |  | Letní pneu             |   |  |
| Centrální zamykání   |   | Nastavitelný volant                 |   |  | Zimní pneu             | X |  |
| Servo řízení         |   | Otáčkoměr                           | X |  | Přezuto na letní/zimní | Z |  |
| Handsfree            |   | Palubní počítač                     |   |  | Vyhřívaná sedadla      |   |  |
| Imobilizér           |   | Parkovací senzory                   |   |  | Vyhřívaná zrcátka      |   |  |
| Garážovaný           |   | Nezávislé topení (funkce neověřena) |   |  | ABS                    | X |  |

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

montážní plošina Palfinger

Podrobný popis závad:

nefunkční elektrocentrála, kosmetické vady karoserie, většší škrábance a promáčkliny, silná koroze karoserie, podvozku a výfuku, silně znečištěný interiér, lak poškozený od polepů, nefunkční stěrače - motorek stěračů není nikde dostupný a náhrada neexistuje, zvýšené provozní vůle podvozku, řízení a pohonu 4x4, netěsnosti motoru, převodovky, pohodu 4x4, hydrauliky a pobyblivých dílů nástavby, poškozené čelní sklo, opotřebený koš plošiny, poškozené čalounění sedaček

slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km, poškozené venkovní i vnitřní plasty

\* Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

14.3.2023, Tomáš Rejchrt