

Číslo PU/Zakázky	E230037694	Plátce DPH	Ano	Leasing	VIN	VR3EFYHZJKN531130
RZ	1TT4882	Tovární značka/typ	Peugeot / Partner (09.2018->)			
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	Stav tachometru	43955	Odečteno		
Motor	motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI	Datum první registrace	18.09.2019	Datum příští TK		
Typ Převodovky	převodovka 6-rychl. - typ: ML6C		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna		
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění		
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající		

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Nokian	215/65 16	Zimní	6		
P - Náprava 1	Nokian	215/65 16	Zimní	6		
L - Náprava 2	Nokian	215/65 16	Zimní	6		
P - Náprava 2	Nokian	215/65 16	Zimní	6		

Díly na výměnu

KONDENZÁTOR KLIMATIZ.	POTRUBÍ KONDENZÁTORU/VÝPARNÍK
PLECH BLATNÍKU P.	PŘÍČNÍK PANEL PŘ. SPO.
NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. KPL.	PODBĚH KOLA PŘ. P.
VEDENÍ VZDUCHU PANEL PŘ. L.	VEDENÍ VZDUCHU PANEL PŘ. P.
NOSNÍK PŘ.STĚNA	PODPĚRNÝ PLECH NOSNÍK PŘ.STĚNA P.
PŘÍČNÍK NOSNÍK PŘ.STĚNA L.	PŘÍČNÍK NOSNÍK PŘ.STĚNA P.
BLATNÍK L.	BLATNÍK P.
KAPOTA	ZÁVĚS KAPOTA L.
ZÁVĚS KAPOTA P.	HÁK POJIST. KAPOTA
NÁDRŽ OSTRÍKOVAČ SKLA	SVĚTLOMET L.
SVĚTLOMET P.	SVĚTLOMET MLHOVÝ P.
HOUKAČKA	OPRAV. SADA NÁRAZNÍK PŘ.
NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. HOR.	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. SPO.
NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. STŘ.	DEFLEKTOR VZDUCHU NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
MŘÍŽKA NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. HOR.	TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.
PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ. HOR.	PŘÍČNÍK NÁRAZNÍK PŘ.
DRŽÁKY SADA SVĚTLOMET MLHOVÝ	SADA VÝZTUHY NÁRAZNÍK PŘ. VNĚ.
OCHRANA MOTORU	CHLADIČ
MODUL PŘÍVODU VZDUCHU PŘ.	TĚSNĚNÍ MODUL PŘÍVODU VZDUCHU PŘ. SPO.
TĚSNĚNÍ MODUL PŘÍVODU VZDUCHU PŘ. STŘ.	VENTILÁTOR CHLADIČE
CHLADIČ PLN. VZDUCHU	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ PLN. VZDUCHU

Díly na kontrolu / diagnostika

DODATEČNÁ PRÁCE SVĚTLOMET SEŘÍDIT/NASTAVIT	SVĚTLOMET MLHOVÝ SEŘÍDIT/NASTAVIT (SDRUŽ. PRÁCE)
MOTOR VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	

Práce

BOČNICE PŘ. P. OPR. OBSAHUJE: A-SLOUPEK P. HOR. OPR.	A-SLOUPEK P. HOR. OPR.
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. OPR.	

Lakování

B-SLOUPEK P. (OPR. LAK ST.III)	PRÁH P. (OPR. LAK ST.III)
A-SLOUPEK P. (OPR. LAK ST.III)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (POVRCH ST.II)
DVEŘE PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (POVRCH ST.II)	A-SLOUPEK DÍL VRCH. L. (POVRCH ST.II)
PODBĚH KOLA PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PŘÍČNÍK PANEL PŘ. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. KPL. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
ULOŽENÍ NOSNÍK PŘ.STĚNA P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS KAPOTA L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS KAPOTA P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. HOR.ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. STŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N)

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.
Zápis bez podpisu - nefunkční systém -bez signálu

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaneho poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.

5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis / Linková
	Místo prohlídky	Trutnov
	Prohlídka provedena	27.01.2023, 14:49
	Mobilní technik	Černá, Dana