

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Škoda	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Fabia Kombi	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	1TL1459	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 1578/4
Rok výroby/první registrace	09.04.2018		
Stav tachometru	70 448 km		
STK/Emise	18.03.2024		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka elektronická	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky	X	Tažné zařízení		Ochráné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Z		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory	X	Vyhřívaná zrcátka	X		
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Střešní nosič - hagusy

Podrobný popis závad:

kosmetické vady karoserie, provozní oděrky, odřený P a Z nárazník, poškození na kapotě - vryp

slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižena účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km

vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

9. 11. 2023, Leona Šťastná