

Číslo PU/Zakázky	E220022536	RZ	1TS4077	Plátce DPH	Ano	Leasing	Ne	VIN	VR3EFYHZJKN531132
Poškozený/pojištěný	ČEZ distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	Peugeot / Partner (09.2018->)				
Typ paliva				Stav tachometru	35089	Odečteno			
Obsah/Výkon	/			Datum první registrace	18.09.2019	Datum příští TK			
Typ Převodovky					Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstev.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1		/ D	Zimní	8		
P - Náprava 1		/ D	Zimní	8		
L - Náprava 2		/ D	Zimní	8		
P - Náprava 2		/ D	Zimní	8		

Díly na výměnu

RÁM PŘ. L.	PŘÍSTR. DESKA
DVEŘE PŘ. L.	ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. HOR.
ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. SPO.	PÁSEK OMEZOVAČE DVEŘÍ PŘ. L.
TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PŘ. L. ZA.	VEDENÍ SKLO DVEŘÍ PŘ. L.
SPOUŠTĚČ OKNA PŘ. L.	OBLOŽENÍ DVEŘÍ PŘ. L.
FÓLIE DVEŘÍ OCHR. PŘ. L.	LIŠTA OZD. KLIKA DVEŘÍ PŘ. L. VNI.
KRYT SPÍNAČE DVEŘE PŘ. L.	REPRODUKTOR VE DVEŘÍCH PŘ. L. SPO.
LIŠTA DVEŘÍ OCHR. PŘ. L.	KLIKA DVEŘÍ VNĚJ. PŘ. L.
MOTOR ZRCÁTKO VNĚJ. L.	ČEPIČKA OZD. ZRCÁTKO VNĚJ. L.
SKLO ZRCÁTKO VNĚJ. L.	OBLOŽENÍ VNITŘ. ZRCÁTKO VNĚJ. L.
LIŠTA OCHR. DVEŘE POSUV. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
DÍL NOVÝ JEŠTĚ SE NEDODÁVÁ	VÝZTUHA A-SLOUPEK L. SPO.
BLATNÍK L.	TĚSNĚNÍ BLATNÍK L.
DRŽÁK BLATNÍK L.	KRYT PODBĚHU PŘ. L.
DRŽÁK KRYT PODBĚHU PŘ. L.	KRYT BLATNÍK L.
KAPOTA	PODPĚRA KAPOTA
SVĚTLOMET L.	SMĚROVKA BLATNÍK L.
NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. HOR.	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. SPO.
NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. STŘ.	DEFLEKTOR VZDUCHU NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
SADA KRYT UZAVÍRACÍ NÁRAZNÍK-KRYT PŘ.	MŘÍŽKA NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. HOR.
SADA VÝZTUHY NÁRAZNÍK PŘ. VNĚ.	DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. L. VNĚ.
BOČNICE L.	LIŠTA OCHR. BOČNICE PŘ. L.
RÁM NÁPRAVY PŘ. POM.	HŘÍDEL HNACÍ L.
STABILIZÁTOR PŘ.	TYČ SPOJ. STABILIZÁTOR PŘ. L.
RAMENO PŘÍČ. PŘ. L.	ČEP NÁPRAVY SVISLÝ PŘ. L.
TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.	DRŽÁK TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.
DORAZ ODPRUŽENÍ TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.	OCHRANA PROTIPRACH. TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.
PRUŽINA VINUTÁ PŘ. L.	KROUŽEK OPĚRNÝ PRUŽINA VINUTÁ PŘ. L. HOR.
SEDLO PRUŽINY PŘ. L. HOR.	SEDLO PRUŽINY PŘ. L. SPO.
TŘMEN BRZDY KOTOUČ. PŘ. L.	DRŽÁK TŘMENU BRZD. PŘ. L.
HADICE BRZD. PŘ. L.	PŘEVODOVKA ŘÍZENÍ
AIRBAG ŘIDIČE	PNEU RADIÁL. PŘ. L.
RÁFEK PŘ. L.	

Díly na kontrolu / diagnostika

DODATEČNÁ PRÁCE ŘÍD. JEDNOTKA AIRBAG PROGRAMOVAT	DODATEČNÁ PRÁCE SVĚTLOMET SEŘÍDIT/NASTAVIT
SVĚTLOMET MLHOVÝ SEŘÍDIT/NASTAVIT (SDRUŽ. PRÁCE)	DODATEČNÁ PRÁCE SBÍHAVOST PŘ. ZMĚŘIT+SEŘIZOVAT
DODATEČNÁ PRÁCE SOUSTAVA BRZD. ODVZDUŠNIT	

Lakování	
STŘECHA (NOVÝ DÍL ST.I-E)	PRÁH L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
A-SLOUPEK L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	DVEŘE PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	ZÁVĚS DVEŘÍ PŘ. L. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)
LIŠTA OCHR. DVEŘE ZA. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. HOR.ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)
NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. STŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	BOČNICE L. KPL. (NOVÝ DÍL ST.I-E)

Nesouvisející poškození	
ZRCÁTKO VNĚJ. PŘ. P.	

DALŠÍ INFORMACE
<p>Komentář k VIN:</p> <p>Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.</p> <p>Hradíme náklady, které je nutné účelně vynaložit na odstranění následků škodné události.</p> <p>TP - Nutné doložit TP.</p> <p>Vozidlo pod přimrzlým sněhem a zamrzlé.</p> <p>Bez přítomnosti klienta</p>

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.</p>

	U prohlídky přítomen	Bez přítomnosti klienta /
	Místo prohlídky	Liberec
	Prohlídka provedena	19.01.2022, 13:34
	Mobilní technik	Herbe, Jan