

Číslo PU/Zakázky	E210182580	RZ	9T48853	Plátce DPH	Neznámý	Leasing	Neznámý	VIN	TMBJS25J3F3022674
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Fabia II od 03/10 (54) [V] [S] [3D] [IRE] [28]				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	120 000 km	Sděleno			
Obsah/Výkon	1598 ccm / 55 kW			Datum první registrace	20.10.2014	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Bílá 2-vrstvý uni				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Hankook	195/55 R15		4		
P - Náprava 1	Hankook	195/55 R15		4		
L - Náprava 2	Hankook	195/55 R15		4		
P - Náprava 2	Hankook	195/55 R15		4		

Díly na výměnu	
SVĚTLOMET KPL P	SVĚTLOMET KPL L
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	MŘÍŽKA CHLADIČE
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	RÁM MŘÍŽKY CHLADIČE
PŘ-VÍKO	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU	BLATNÍK P L
BLATNÍK P P	PŘ-SKLO
MLHOVKA L	RÁM MASKY PŘ
PODBĚH P L KPL	PODÉLNÍK P L KPL
BATERIE 12V 44 AH	MEZICHLADIČ
KONDENZÁTOR	CHLADIČ VODY
AIRBAG ŘIDIČE	AIRBAG SPOLUJEZDCE
BEZP-PÁS P L	BEZP-PÁS P P

Práce	
DVEŘE P L (Opravit)	

Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)	PŘ-VÍKO (lak nového dílu)
NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)	RÁM MASKY PŘ (lak nového dílu)
PODBĚH P L KPL (lak nového dílu)	PODÉLNÍK P L KPL (lak nového dílu)
DVEŘE P L (lak po opravě)	

Nesouvisející poškození	
KRYT Z-NÁRAZNÍKU, , BOČNICE Z P KPL	

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.	

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	---------------	-----------------	----	--------------------------	----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Servis , Wopršálek
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Plzeň
	Prohlídka provedena	19.5.2021, 09:42
	Mobilní technik	Vojtěch Kořán

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
Změna výbavy při prohlídce? Ano

VÝBAVA VOZIDLA

AIRBAG SPOLUJEZDCE [4UE]

1598 CCM (1.6 LTR) 55KW [TF3/D37] 2) CAYA
2-VRSTVÝ UNI

5-STUPŇOVÁ [G0C]

ALTERNÁTOR 110 A [8GG]

AUDIO BLUES [RAA]

BOČNÍ AIRBAGY [4X1]

ČTECÍ OSVĚTLENÍ [9GC/9GG]

ESP [1AT]

IMOBILIZÉR [7AA]

KOMBI [K8D]

MLHOVKY [8WB]

OVLÁDÁNÍ OKEN VPŘEDU ELEKTR [4R2]

PŘÍDAVNÉ TOPENÍ [7E6]

PŘÍSTROJOVÁ DESKA ČALOUNĚNÁ [4N1]

SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]

SLUNEČNÍ CLONY S OSVĚTLENÍM [4SE/4TE]

TÓNOVANÁ SKLA [4GF/4KC]

ÚCHYTY ISOFIX [3B3]

ZADNÍ LAVICE DĚLENÁ [3NC]

15" SATELLITE [1NW]

195/55 R 15 .. H [H1F]

3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3Q6]

6 J X 15 [C4W]

ALU PAKET [QJ2]

AUDIO VSTUP LINE-IN [9WR]

BRZDY VPŘEDU 256X22 [1LQ/1LR/1ZG]

DÁLKOVÉ OVLÁDANÉ CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ BEZ SAFE [4I2]

HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KOMFORT [6Q4]

KLIMATIZACE CLIMATIC [9AP/9AB]

MAXI-DOT-DISPLAY [9Q2]

NOUZOVÉ KOLO [1G1/1G2]

POTAHY LÁTKA STYLE [N0V]

PŘÍRUČNÍ SCHRÁNKA OSVĚTLENÁ [4Z5]

RÁM MŘÍŽKY CHLADIČE CHROM [6KJ]

SKLA VZADU (DVEŘE, BOČNÍ, ZADNÍ) KOUŘOVÁ [4KF]

SPORTOVNÍ PODVOZEK [1JC/G04/G41]

TRÍBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS VZADU UPROSTŘED [3C7]

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA ELEKTR NASTAVITELNÁ/VYHŘÍVANÁ [6XD]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.

Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.

Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.