

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	VOLKSWAGEN	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	CADDY 1,9 TDI 4motion 77kW	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T59603	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Rok výroby/první registrace	2010		
Stav tachometru	114138		
STK/Emise	26.06.2022		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla			
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky		Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky	X	Tažné zařízení		Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	L		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívání sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívání zrcátka			
Garážovaný				ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

vestavba - regály Sortimo, střešní nosič, tubus

Podrobný popis závad:

znečištěný interiér i exteriér; prohnutí LP dveří na přední hraně, prasklý P nárazník, škrábance Z nárazník, dolíky P křídlo Z dveří a PZ posuvné dveře, přilepený boční P blinkr, prasklé 3. brzdové světlo, slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie; malé provozní oděrky laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; odřená a koroze disků; vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

24.9.2021, Petr Adam