

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

| Definice vozu | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| Tovární značka | Mercedes-Benz | Pojízdné (ANO/NE) | ANO |
| Model | VITO | Místo stání vozidla | Ostrava, Chocholouškova 4 |
| Registrační značka | 8T58443 | | |
| Rok výroby/první registrace | 2009 | | |
| Stav tachometru | 154 591 | | |
| STK/Emise | 13.09.2021 | | |

| Výbava vozidla | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------------------|---|
| 1. Majitel | X | | Rádio | X | | Tónovaná skla | |
| Koupeno v ČR | X | | GPS navigace | | | Kožená sedadla | |
| Servisní knížka | X | | Elektrická zrcátka | X | | 4x4 | X |
| Návod k obsluze | X | | Elektrická okna | X | | Uzávěrka diferenciálu | |
| Počet klíčů | 2 | | Přídavné světlomety / mlhovky | | | Automatická převodovka | X |
| Zamykání řadicí páky | | | Tažné zařízení | X | | Ochranné rámy | |
| Klimatizace | | | Zadní stěrač | X | | Naviják | |
| Airbag | X | | Ostřikovač světel | | | Alu kola | |
| Tempomat | | | Střešní okno | | | Letní pneu | X |
| Centrální zamykání | X | | Nastavitelný volant | X | | Zimní pneu | X |
| Servo řízení | X | | Otáčkoměr | X | | Vyhřívaná sedadla | |
| Handsfree | | | Palubní počítač | | | Vyhřívaná zrcátka | |
| Imobilizér | X | | Parkovací senzory | | | ABS | X |
| Garážovaný | | | | | | | |

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

reflexní kostičky

Podrobný popis závad:

slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče, provozní oděrky, zadní nárazník oděrky a promáčkliny + praskliny, pravé křídlo zadních dveří lehce promáčklé, práh u řidiče odřený, levý bok promáčklý hrbolek opravovaný, počínající koroze, lehce znečištěný interiér, poškození na sedadle řidiče

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

18.6.2020 Leona Šťastná