

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Volkswagen	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Caddy	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Registrační značka	8T58423		
Rok výroby/první registrace	2009		
Stav tachometru	123 219 km		
STK/Emise	11.12.2021		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X		Rádio	X		Tónovaná skla	X
Koupeno v ČR	X		GPS navigace			Kožená sedadla	
Servisní knížka	X		Elektrická zrcátka	X		4x4	X
Návod k obsluze	X		Elektrická okna	X		Uzávěrka diferenciálu	
Počet klíčů	2		Přídavné světlomety / mlhovky			Automatická převodovka	
Zamykání řadící páky			Tažné zařízení			Ochráné rámy	
Klimatizace	X		Zadní stěrač			Naviják	
Airbag	X		Ostřikovač světel			Alu kola	
Tempomat			Střešní okno			Letní pneu	X
Centrální zamykání	X		Nastavitelný volant	X		Zimní pneu	X
Servo řízení	X		Otáčkoměr	X		Vyhřívání sedadla	
Handsfree			Palubní počítač			Vyhřívání zrcátka	
Imobilizér	X		Parkovací senzory			ABS	
Garážovaný							

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

reflexní kostičky, vestavba

Podrobný popis závad:

slabá AKU, provozní oděrky, P zadní roh odřený a lehce doformovaný, LZ křídlové dveře lehká deformace bez poškození laku, promáčklý práh na pravé straně, přední nárazník odřený, znečištěný interiér, potah u řidiče - díra

KONTAKTNÍ OSOBA + TELEFON:

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

9.4.2020, Leona Šťastná