

Číslo PU/Zakázky	E210488685	RZ	9T57898	Plátce DPH		Leasing		VIN	WF0RXXWPGRER76976
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.			Tovární značka/typ	Ford / Transit Connect (CHC)(2013->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	115334	Odečteno			
Obsah/Výkon	1598 ccm / 55 kW			Datum první registrace	08.12.2014	Datum příští TK		01.12.2022	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Bílá Uni (2 vrstev.)				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	205/60 D16	Zimní	8		
P - Náprava 1	Barum	205/60 D16	Zimní	8		
L - Náprava 2	Barum	205/60 D16	Zimní	8		
P - Náprava 2	Barum	205/60 D16	Zimní	8		

## Díly na výměnu

KONDENZÁTOR	KRYT SKŘÍŇ ŘADICÍ PÁKY
DRŽÁK ŘÍD. JEDNOTKA MOTORU	DVEŘE PŘ. P.
SKLO DVEŘÍ PŘ. P.	VEDENÍ OKNA DVEŘE PŘ. P.
KRYT OZD. RÁM DVEŘÍ PŘ. P.	ZRCÁTKO VNĚJ. P.
KRYT TĚLESO ZRCÁTKA (ZÁKLADOVÁN) L.	KRYT TĚLESO ZRCÁTKA (ZÁKLADOVÁN) P.
DVEŘE ZA. P.	STĚNA PŘ.
VÝZTUHA	MŘÍŽKA CHLADIČE
DÍL V HT NE INSTAL.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. L.
OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. P.	KAPOTA
SKLO ČELNÍ	SKLO TROJÚHEL. PŘ. P.
SVĚTLOMET L.	SVĚTLOMET P.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	SVĚTLOMET MLHOVÝ P.
HOUKAČKA	NÁRAZNÍK ZÁKLADOVÁN PŘ.
NÁRAZNÍK-HORNÍ DÍL (ZÁKLADOVÁN)	MŘÍŽKA CHLADIČE SPO.
TLUMIČ NÁRAZU PŘ.	ROH-NÁRAZNÍK L.
ROH-NÁRAZNÍK P.	TLUMIČ NÁRAZU
NÁRAZNÍK ZA.	OCHRANA PROTI OSTŘIKU PROSTOR MOTOR.
CHLADIČ	DRŽÁK CHLADIČE SPO.
ŽALUZIE CHLADIČE KPL.	VEDENÍ VZDUCHU HOR.
VEDENÍ VZDUCHU SPO.	USMĚRŇOVAČ VZDUCHU
VENTILÁTOR S MOTOR	

## Díly na kontrolu / diagnostika

SVĚTLOMET VŠE SEŘÍDIT/NASTAVIT	OBA DODATEK / SVĚTLOMET MLHOVÝ SEŘÍDIT/NASTAVIT
--------------------------------	---

## Práce

RÁM DVEŘÍ P. KPL. OPR.	
------------------------	--

## Lakování

B-SLOUPEK P. (OPR. LAK ST.III)	PRÁH DVEŘÍ P. (OPR. LAK ST.III)
A-SLOUPEK P. (OPR. LAK ST.III)	DVEŘE PŘ. P. KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KRYT ZRCÁTKO VNĚJ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	KRYT ZRCÁTKO VNĚJ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)
DVEŘE ZA. P. KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	VÝZTUHA NÁRAZNÍKU (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NÁRAZNÍK ČÁST SPOD. PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)
NÁRAZNÍK DÍL VRCH. PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	TLUMIČ NÁRAZU PŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NÁRAZNÍK ZA. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	

## DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:

Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.kooportal.cz](http://www.kooportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Servis / Theodor
	Místo prohlídky	KOLÍN
	Prohlídka provedena	03.01.2022, 11:27
	Mobilní technik	Vencl, Marek