

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Suzuki	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Vitara	EURO norma	4
Registrační značka	8T7 5919	Místo stání vozidla	Louny, Osvoboditelů 320
Rok výroby/první registrace	2008		
Stav tachometru	263 950 Km		
STK/Emise	15.04.2022		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X		Rádio	X		Tónovaná skla	
Koupeno v ČR	X		GPS navigace			Kožená sedadla	
Servisní knížka	X		Elektrická zrcátka	X		4x4	X
Návod k obsluze			Elektrická okna	X		Uzávěrka diferenciálu	X
Počet klíčů	2		Přídavné světlomety / mlhovky	X		Automatická převodovka	
Zamykání řadící páky	X		Tažné zařízení			Ochráně rámy	
Klimatizace	X		Zadní stěrač	X		Naviják	
Airbag	X		Ostřikovač světel			Alu kola	X
Tempomat			Střešní okno			Letní pneu	X
Centrální zamykání	X		Nastavitelný volant	X		Zimní pneu	X
Servo řízení	X		Otáčkoměr	X		Vyhřívaná sedadla	X
Handsfree			Palubní počítač	X		Vyhřívaná zrcátka	X
Imobilizér	X		Parkovací senzory			ABS	X
Garážovaný							

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

vestavba

Podrobný popis závad:

vůle v hnacím ústrojí, (diferenciály, kardan, poloosy), rány při řazení, hluk od kola, obtížné starty, svítí kontrolka motoru a poruchy vstřikování, "zašlá" světla (horší účinnost), utržené těsnění LP dveře, ošoupaný volant, silná koroze (prahy, lemy), rozlámané podběhy př. Kol, uvolněné nárazníky, snížená účinnost brzd, odřený a prasklý př. Nárazník, odřený zadní nárazník, PZ blatník, LZ blatník promáčklý a odřený, LP blatník, pomačkané PP dveře, odřené PZ dveře, prasklé PZ světlo, čelní okno důlek, drobné korodující oděrky na celé karoserii

KONTAKTNÍ OSOBA + TELEFON:

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

Hartmanová M., 21.10.2020