

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	MERCEDES-BENZ	Pojízdné (ANO/NE)	NE
Model	VITO 116CDI L KAWA	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	1TC7344	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Rok výroby/první registrace	04.11.2016		
Stav tachometru	85 856		
STK/Emise	04.11.2020		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	1	Přídavné světlomety / mlhovky		Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení	X	Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat	X	Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu			
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	L		
Handsfree	X	Palubní počítač	X	Vyhřívání sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívání zrcátka			
Garážovaný				ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

nezávislé topení, příprava pro naviják, střešní nosič, vestavba - regály, lampička

Podrobný popis závad:

dem.hl.motoru/ohlé ventily (uloženo ve vozidle); slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie (odpojena); provozní oděrky laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; otěr volantu i ovladačů; odřené hrany, dveří a prahů; koroze disků, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče; mírná def. LP blatník, roztržený potah u řidiče, v palubovce díry po držáku telefonu; viz Zápis o poškození motorového vozidla Global expert

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

22.2.2021. Petr Adam