

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Škoda	Pojízdné (ANO/NE)	NE, totální škoda
Model	Fabia Kombi	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	1TP9714	Místo stání vozidla	Ostrava-Třebovice, Autocentrála, Třebovická 5534
Rok výroby/první registrace	08.02.2019		
Stav tachometru	109 813 km		
STK/Emise	08.02.2025		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka elektronická	X	Elektrická zrcátka	X	4x4			
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu			
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka			
Zamykání řadicí páky	X	Tažné zařízení		Ochráné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač	X	Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	L		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívaná sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory	X	Vyhřívaná zrcátka	X		
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)		ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

střešní nosič Hagusy

Podrobný popis závad:

totální škoda po DN, poškození vysáno v Zápise o poškození motorového vozidla - příloha
slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km
vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že po odstranění polepu specializovanou firmou se může objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

18.4.2023, Leona Šťastná