

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

| Definice vozu | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| Tovární značka | VW | Pojízdné (ANO/NE) | ANO |
| Model | Caddy | EKO poplatek | neplatí se (EURO 3 a výše) |
| Registrační značka | 9T0 2856 | Místo stání vozidla | Louny, Čeňka Zemana-rozvodna |
| Rok výroby/první registrace | 2011 | | |
| Stav tachometru | 145 560 km | | |
| STK/Emise | 27.09.2023 | | |

| Výbava vozidla | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------------------|---|
| 1. Majitel | X | | Rádio | X | | Tónovaná skla | |
| Koupeno v ČR | X | | GPS navigace | | | Kožená sedadla | |
| Servisní knížka | X | | Elektrická zrcátka | X | | 4x4 | X |
| Návod k obsluze | X | | Elektrická okna | X | | Uzávěrka diferenciálu | |
| Počet klíčů | 2 | | Přídavné světlomety / mlhovky | | | Automatická převodovka | |
| Zamykání řadicí páky | | | Tažné zařízení | X | | Ochranné rámy | |
| Klimatizace | X | | Zadní stěrač | X | | Naviják | |
| Airbag | X | | Ostřikovač světel | | | Alu kola | |
| Tempomat | | | Střešní okno | | | Letní pneu | X |
| Centrální zamykání | X | | Nastavitelný volant | X | | Zimní pneu | X |
| Servo řízení | X | | Otáčkoměr | X | | Přezuto na letní/zimní | Z |
| Handsfree integr. | | | Palubní počítač | X | | Vyhřívaná sedadla | |
| Imobilizér | X | | Parkovací senzory | | | Vyhřívaná zrcátka | |
| Garážovaný | | | | | | ABS | X |

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Podrobný popis závad:

provozní oděrky a promáčkliny karoserie, znečištěný interiér, slabá nebo vlivem stání vybitá baterie

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

17.12.2021, M.Hartmanová