

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes-Benz	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	G 300CDi montážní plošina	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T72518	Místo stání vozidla	Hradec Králové, Bratří Štefanů 974
Rok výroby/první registrace	15.11.2010		
Stav tachometru	198 045 km		
STK/Emise	19.01.2025		

Výbava vozidla							
1. Majitel		Rádio	X		Tónovaná skla		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace			Kožená sedadla		
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X		4x4	X	
Návod k obsluze		Elektrická okna			Uzávěrka diferenciálu	X	
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky	X		Automatická převodovka	X	
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení			Ochráné rámy		
Klimatizace	X	Zadní stěrač			Naviják		
Airbag	X	Ostřikovač světel			Alu kola		
Tempomat		Střešní okno			Letní pneu		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant			Zimní pneu		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X		Přezuto celoroční pneu	X	
Handsfree		Palubní počítač			Vyhřívaná sedadla		
Imobilizér		Parkovací senzory			Vyhřívaná zrcátka		
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)			ABS	X	

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

!vzhledem k uvedeným závadám se nedoporučuje převoz po vlastní ose!

Podrobný popis závad:

kosmetické vady karoserie a rámu vozu, škrábance a velké promáčkliny, silná koroze karoserie, podvozku a výfuku, znečištěný interiér, lak poškozený od polepů, světí kontrolka EDC a žhavení - motor je v nouzovém režimu - závada nebyla v servisu zjišťována, zvýšené provozní vůle podvozku, řízení, převodovky a pohonu 4x4, netěsnost motoru, převodovky, hydrauliky plošiny a pohonu 4x4, poškozené čalounění, poškozené ovládací prvky, poškozený Z nárazník, poškozená zadní světlá, poškozené L zrcátka, nadměrně opotřeбенý koš plošiny, nefunkční centrální zamykání, zatuhlé zámky, NEVYHOVUJÍCÍ - PROPADLÁ REVIZE zdvihacího zařízení - zákaz činnosti na plošině - **opotřeбенé prasklé rameno plošiny IPT14-1/A, prasklý rám na točnici,únik oleje z převodovky a hydr.nádrže**

* slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km, poškozené venkovní i vnitřní plasty

* Klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

16.2.2024, Tomáš Rejchrt