

Číslo PU/Zakázky	E230376124	Plátce DPH		Leasing		VIN	TMBJJ6NJ2JZ102015
RZ	1TI7022	Tovární značka/typ	Skoda / Fabia Combi (NJ5)(10.2014->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	Stav tachometru	208438	Odečteno			
Motor	motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF KAT	Datum první registrace	12.03.2018	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 5-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku				

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Barum	185/60 15	Letní	7		
P - Náprava 1	Barum	185/60 15	Letní	7		
L - Náprava 2	Barum	185/60 15	Letní	7		
P - Náprava 2	Barum	185/60 15	Letní	7		

## Díly na výměnu

KONDENZÁTOR + VYSOUŠEČ	TRUBKA CHLADIVA KOMPRESOR/KONDENZÁTOR
STĚNA PŘ. KPL.	UZAVÍRACÍ PLECH NÁRAZNÍK STŘED D.P.
MŘÍŽKA CHLADIČE	LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE
SKODA ZNAČKA PŘ.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	KUS SPOJOV. NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ. L.
KUS SPOJOV. NOSNÍK PŘ.STĚNA PŘ. P.	OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	KAPOTA
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	ZÁVĚS KAPOTA L.
ZÁVĚS KAPOTA P.	ZÁMEK KAPOTY DÍL VRCH.
ZÁMEK KAPOTA ČÁST SPOD.	TLUMENÍ KAPOTA
ADAPTÉR NOSNÍK PŘ.STĚNA HOR.	SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. L.
SVĚTLOMET HLAVNÍ KPL. P.	SVĚTLOMET MLHOVÝ L.
SVĚTLOMET MLHOVÝ P.	NÁDRŽKA NA KAPALINU
OPRAVÁRENSKÁ SADA, SESTÁVÁ Z:	NÁRAZNÍK PŘ.
TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.	MŘÍŽKA VEDENÍ VZDUCHU PŘ. STŘ.
KRYT NÁRAZNÍK PŘ. L. SPO.	KRYT NÁRAZNÍK PŘ. P. SPO.
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ.	PODLOŽKA POD REGISTR. ZNAČKU PŘ.
KRYT MOTORU	ČISTIČ VZDUCHU
DRŽÁK ČISTIČ VZDUCHU	VEDENÍ NASÁV. VZDUCHU
HADICE SÁNÍ	CHLADIČ
CHLADIČ VODY PŘÍDAV.	SKŘÍŇ VENTILÁTORU
VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE L.	VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE P.
ŠOUPÁTKO KANÁL VEDENÍ VZDUCHU	KRYT KANÁL VEDENÍ VZDUCHU
KANÁL VEDENÍ VZDUCHU	

## Díly na kontrolu / diagnostika

RADAR FUNKCE RUČNÍ BRZDY SEŘÍDIT/NASTAVIT	SVĚTLOMET OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT
GFS/RÍZENÁ FUNKCE	SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT *SDRUŽ. PRÁCE OBSAHUJE: KRYT NÁRAZNÍK PŘ. L. SPO., KRYT NÁRAZNÍK PŘ. P. SPO.

## Práce

A-SLOUPEK L. KPL. OPR.	A-SLOUPEK P. KPL. OPR.
UZAVÍRACÍ PLECH NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. ROVNAT	UZAVÍRACÍ PLECH NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. ROVNAT

## Lakování

DVEŘE PŘ. L. (Oprava laku do 50%)	DVEŘE PŘ. P. (Oprava laku do 50%)
PŘ. ČÁST VOZIDLA KPL. ZAHHRNUJE: KAPOTA A BLATNÍK OBA (Nový díl)	SLOUPEK ZÁVĚSU L. (Oprava laku do 50%)
SLOUPEK ZÁVĚSU P. (Oprava laku do 50%)	PLECH KRYCÍ NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (Povrch)
PLECH KRYCÍ NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. (Povrch)	NÁRAZNÍK PŘ. * DÍL VYMONTOVANÝ (Nový díl)
PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ. (Nový díl)	

Předchozí poškození	
RUKOJEŤ/KRYT PÁKA BRZDOVÁ	

Nesouvisející poškození	
Čelní sklo	Nárazník Př.
Nárazník Z.	

DALŠÍ INFORMACE	
Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.	

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.</p> <p>4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a>, případně <a href="http://www.koopportal.cz">www.koopportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a>.</p>			

	U prohlídky přítomen	Servis / Kolář
	Místo prohlídky	Liberec
	Prohlídka provedena	16.08.2023, 11:22
	Mobilní technik	Řeháček, Tomáš