

Číslo PU/Zakázky	E200286074	RZ	1TS1735	Plátce DPH	Ano	Leasing	Neznámy	VIN	TMBJR7NE0K0244810
Poškozený/pojištěný	ČEZ Korporátní služby, s.r.o.			Tovární značka/typ	ŠKODA [56] / Octavia III od 12/16 (5E) [V] [S] [3D] [C1]				
Typ paliva	Benzín			Stav tachometru	23 194 km	Odečteno			
Obsah/Výkon	1498 ccm / 110 kW			Datum první registrace	9.7.2019	Datum příští TK		..	
Typ Převodovky	Manuální				Pojistitel	Česká Podnikatelská Pojišťovna			
Barva	Šedá 2-vrstvá metalíza				Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající				Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Michelin	205/55 R16	Letní	5		
P - Náprava 1	Michelin	205/55 R16	Letní	5		
L - Náprava 2	Michelin	205/55 R16	Letní	5		
P - Náprava 2	Michelin	205/55 R16	Letní	5		

Díly na výměnu	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	PŘ-SKLO
PŘ-VÍKO	IZOLACE PŘ-VÍKA
SVĚTLOMET KPL L	SVĚTLOMET KPL P
VÝZTUHA PŘ-NÁRAZNÍKU	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU
KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE chrom
D-SPOJLER PŘ-NÁRAZN	MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ PŘ
MLHOVKA L	MLHOVKA P
BLATNÍK P L	VÝSUV-VÁLEC TRYSKY P
VÍČKO TRYSKY P	VÍČKO TRYSKY L
MŘÍŽKA MLHOVKY P	ŘÍD-JEDN SNÍM RADARU
OZD-LIŠ ST NÁRAZN PŘ chrom	VLOŽKA PODBĚHU P L
VLOŽKA PODBĚHU P P	ZÁVĚS L
ZÁVĚS P	KRYT TORPEDA L
RÁM MASKY PŘ	ZÁVĚR-DÍL
AIRBAG SPOLUJEZDCE po odpáleném airbagu	AIRBAG ŘIDIČE po odpáleném airbagu
KOLENNÍ AIRBAGY	KOLENNÍ AIRBAG po odpáleném airbagu
ŘÍD-JEDNOTKA AIRBAGU	BEZP-PÁS P P
BEZP-PÁS P L	AIRBAG ŘIDIČE
PŘÍSTROJOVÁ DESKA	KONDENZÁTOR MODINE
PŘÍDAV-CHLADIČ	CHLADIČ VODY
EL VENTILÁTOR KPL BROSE	DIFUZOR VENTILÁTORU BROSE
NÁDRŽ OSTŘIKOVAČŮ	ODHLUČNĚNÍ
VZDUCHOVOD PŘ H	DRŽÁK POJISTEK
KONZOLA BATERIE	HADICE VÝPAR/KOMPRES
BATERIE 70 AH 400 A	SNÍM VNI PL PARK-LOK
SNÍM VNI PP PARK-LOK	ÚCHYT SNÍMAČE RADARU
DRŽÁK D BLATNÍKU P L	DRŽÁK D BLATNÍKU P P
KRYT TORPEDA P	HADICE D
VZDUCHOVOD P CHLADIČ	VZDUCHOVOD L CHLADIČ
KOMPRESOR	VLOŽKA VYSOUŠEČE MODINE
HRDLO SÁNÍ	VZDUCHOVÝ FILTR KPL
VLOŽKA VZDUCH-FILTRU	KABEL-SV PŘ-NÁRAZNÍK
ZÁCHYTNÝ HÁK	ZNAK PŘ
ZÁMEK PŘ-VÍKA	VÝSUV-VÁLEC TRYSKY L
HOUKAČKA NÍZK-TÓN	HOUKAČKA VYS-TÓN

APLIKÁTOR aktivátor	ČISTICÍ ŘEDIDLO
AKTIVÁTOR PŘ-SKLA	KABEL-SV KOMPRESORU
OLEJOVÝ FILTR	CHLADIČ OLEJE

Díly na kontrolu / diagnostika	
VŮZ KOMPL proměřit a seřadit	DOZER v-z

Práce	
PODÉLNÍK VNĚ P L	PODÉLNÍK VNĚ P P
PODÉLNÍK P L	PODÉLNÍK P P
ULOŽ DEFORM-PRVKU L ( Opravit )	ULOŽ DEFORM-PRVKU P ( Opravit )
ROVNACÍ RÁM	VOZ NA ROVNACÍ RÁM

Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU ( lak nového dílu )	PŘ-VÍKO ( lak nového dílu )
BLATNÍK P L ( lak nového dílu )	VÍČKO TRYSKY P ( lak nového dílu )
VÍČKO TRYSKY L ( lak nového dílu )	ZÁVĚS L ( lak nového dílu )
ZÁVĚS P ( lak nového dílu )	PODÉLNÍK VNĚ P L ( lak po opravě )
PODÉLNÍK VNĚ P P ( lak po opravě )	PODÉLNÍK P L ( lak po opravě )
PODÉLNÍK P P ( lak po opravě )	ULOŽ DEFORM-PRVKU L ( lak po opravě )
ULOŽ DEFORM-PRVKU P ( lak po opravě )	SNÍM VNI PL PARK-LOK ( lak nového dílu )
SNÍM VNI PP PARK-LOK ( lak nového dílu )	DVEŘE P P ( lak povrchu / rozstřik )
DVEŘE P L ( lak povrchu / rozstřik )	

DALŠÍ INFORMACE
Následná prohlídka – Nutná následná prohlídka po odstrojení. Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce. Možnost dalšího poškození Covid, bez podpisu

Forma likvidace	Totální škoda	Druhá prohlídka	Ano	Akceptace smluvní opravy	Ano
-----------------	---------------	-----------------	-----	--------------------------	-----

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</li> <li>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</li> <li>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsaného poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</li> <li>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</li> <li>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</li> <li>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</li> <li>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</li> <li>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</li> <li>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách <a href="http://www.koop.cz">www.koop.cz</a>, případně <a href="http://www.kooportal.cz">www.kooportal.cz</a> a <a href="http://www.cpp.cz">www.cpp.cz</a>.</li> </ol>

	U prohlídky přítomen	Servis , Sviták
	Číslo účtu	
	Místo prohlídky	Tábor
	Prohlídka provedena	16.10.2020, 13:23
	Mobilní technik	Marek Šťastný

## Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano  
Změna výbavy při prohlídce? Ne

## VÝBAVA VOZIDLA

1498 CCM (1.5 LTR) 110KW [DS9- TJ7] 2) DADA  
2-VRSTVÁ METALÍZA  
5-DVEŘOVÁ KAROSÉRIE (KOMBI) [K8D]  
6-STUPŇOVÁ [G0K/G0L-MQ]  
ANTÉNA DIVERSITY [8ZH]  
AUTOMATICKÁ REGULACE ODSTUPU/NOUZOVÁ BRZDA CITY  
[6K2/6K3/6K4]  
BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU S HLAVOVÝMI AIRBAGY [4X3]  
DIGITÁLNÍ ROZHLAS [QV3]  
ESP [1AS/1AT/1AZ]  
KAMERA VZADU (TYP 2) [KA2]

KLIMATIZACE S CHLADIVEM R1234YF [KK3]  
KONCOVÁ SVĚTLA LED S KŘÍŠŤÁLOVÝM VZHLEDEM [8SP]  
LED SVĚTLOMETY [8IX/8Q5]  
MULTIFUNKČNÍ VOLANT [1XX/2FS/2PK/2ZD/H/Q/W]  
OCHRANA CHODCŮ [VL3]  
ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU [3N3]  
OSVĚTLENÍ AMBIENTE TYP 2 [QQ9]  
OZDOBNÉ/OCHRANNÉ LIŠTY (CHROM) [4ZG/4ZC]  
PARKOVACÍ LOKÁTOR VPŘEDU/VZADU [7X2/8A8]  
POTAHY LÁTKA [N5F/N2K/N3C/N0N/N0M]  
PŘEDNÍ SEDADLA VYHŘÍVANÁ [4A3]  
REPRO-SOUSTAVA [8RE/8RM]  
SEDADLO ŘIDIČE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L1/3L3]  
SERVISNÍ INTERVALY PRUŽNÉ (LONGLIFE) QI6  
SNÍMAČ OSVĚTLENOSTI/DEŠŤOVÉ ČIDLO [8N6]  
STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU [6E3]  
VNĚJŠÍ ZRCÁTKA V BARVĚ VOZU [6FF/6FM/6FG/6FH/6FR]  
VNITŘNÍ ZRCÁTKO AUTOM ZACLONITELNÉ [4L6]  
ZADNÍ OPĚRADLO DĚLENÉ SE STŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKOU [3NU]  
ZADNÍ STĚRAČ [8M1]

205/55 R 16 .. V  
3. OPĚRKA HLAVY VZADU [3T2]  
6.5 J X 16 ALU ALCATRAZ [U30]  
ALTERNÁTOR 140 A BOSCH [8GU]  
AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE [9AK]  
BEDERNÍ OPĚRKY VPŘEDU [7P4]

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE [4UF/4UP]  
EMISE DLE NORMY EURO6 BG AG/H/I [7CP/7CS]  
HLAVICE ŘADICÍ PÁKY KÚŽE [6Q2]  
KEYLESS ENTRY BEZ ZABEZPEČENÍ SAFE CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ  
[4I3]  
KOLENNÍ AIRBAG [4UH/4UP]  
KOTOUČOVÉ BRZDY VPŘEDU 288X25 [1ZE]  
MLHOVKY [8WB/8WH/8WR/8WS]  
MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVAČ COLOUR [9S6]  
OD 03/19  
OSTŘIKOVAČE SVĚTLOMETŮ [8X1]  
OVLÁDÁNÍ OKEN VPŘEDU/VZADU ELEKTR [4R4]  
PÁKA RUČNÍ BRZDY KÚŽE [6PC]  
PODÉLNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE [3S2/3S5/3S7]  
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK SPORT [2JQ]  
RÁDIO BOLERO [I8E/I8F]  
REZERVA S OCELOVÝM DISKEM [1G1/1G2]  
SEDADLO SPOLUJEZDCE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ [3L2/3L3]  
SKLA VZADU (DVEŘE, BOČNÍ, ZADNÍ) KOUŘOVÁ [4KF]  
STOP&START [7L6]  
VNĚJŠÍ KLIKY DVEŘÍ V BARVĚ VOZU [6FF/6FM]  
VNĚJŠÍ ZRCÁTKO L KONVEXNÍ [5SJ]  
VYHŘÍVANÝ VOLANT [2ZD/2ZW]  
ZADNÍ SEDADLA NASTAVITELNÁ [UK3]

Standardním písmem je výbava přitažena číslem VIN.  
Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.  
Přeškrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.