

## Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

| Definice vozu               |              |                     |                            |
|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| Tovární značka              | Toyota       | Pojízdné (ANO/NE)   | ANO                        |
| Model                       | Land Cruiser | EKO poplatek        | neplatí se (EURO 3 a výše) |
| Registrační značka          | 9T04291      | Místo stání vozidla | Ostrava, Chocholouškova 4  |
| Rok výroby/první registrace | 2009         |                     |                            |
| Stav tachometru             | 210 674 km   |                     |                            |
| STK/Emise                   | 23.09.2022   |                     |                            |

| Výbava vozidla       |   |                                     |   |                        |   |  |  |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|---|--|--|
| 1. Majitel           | X | Rádio                               | X | Tónovaná skla          | X |  |  |
| Koupeno v ČR         | X | GPS navigace                        |   | Kožená sedadla         |   |  |  |
| Servisní knížka      | X | Elektrická zrcátka                  |   | 4x4                    | X |  |  |
| Návod k obsluze      | X | Elektrická okna                     |   | Uzávěrka diferenciálu  | X |  |  |
| Počet klíčů          | 2 | Přídavné světlomety / mlhovky       |   | Automatická převodovka |   |  |  |
| Zamykání řadicí páky |   | Tažné zařízení                      | X | Ochráné rámy           |   |  |  |
| Klimatizace          |   | Zadní stěrač                        |   | Naviják                |   |  |  |
| Airbag               |   | Ostřikovač světel                   |   | Alu kola               |   |  |  |
| Tempomat             |   | Střešní okno                        |   | Letní pneu             | X |  |  |
| Centrální zamykání   | X | Nastavitelný volant                 | X | Zimní pneu             | X |  |  |
| Servo řízení         | X | Otáčkoměr                           |   | Přezuto na letní/zimní | Z |  |  |
| Handsfree            |   | Palubní počítač                     |   | Vyhřívaná sedadla      |   |  |  |
| Imobilizér           | X | Parkovací senzory                   |   | Vyhřívaná zrcátka      |   |  |  |
| Garážovaný           |   | Nezávislé topení (funkce neověřena) |   | ABS                    | X |  |  |

## Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

reflexní kostičky, střešní nosič, šnorchl, příprava na naviják, vestavba

Podrobný popis závad:

provozní oděrky celé karoserie, PP dveře, LZ křídlové dveře chybí znak, Z nárazník deformace, LP blatník v přední části deformace a koroze, koroze, díra v podlaze u řidiče, jeden klíč je vadný a 1 DO nefunguje, zadní osvětlení RZ proražené a odpadlé, znečištěný interiér, ulomené ovádání zpětných zrcátek, poškozená sedačka řidiče, díry v palubní desce po demontáži držáku

slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižena účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km

vozidlo bylo provozováno s firemním polepem, zájemce proto bere na vědomí, že nejspíše před předáním vozidla bude polep odstraněn specializovanou firmou - může se tak objevit poškození, příp. jiné zabarvení laku - tato závada nemůže být předmětem reklamace nebo důvodem pro snížení vítězné ceny

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

6.5.2022, Leona Šťastná