

Číslo PU/Zakázky	E230075718	Plátce DPH		Leasing		VIN	MMCJJKL20HH031387
RZ	1T18468	Tovární značka/typ	Mitsubishi / L 200 (KK0/KL0)(2015->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	Stav tachometru	141898	Odečteno			
Motor	motor 2,4 Ltr. - 113 kW DI-D KAT	Datum první registrace	02.02.2018	Datum příští TK			
Typ Převodovky	převodovka 6-rychl.		Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	metalíza (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1		205/110 16	Zimní	10		
P - Náprava 1		205/110 16	Zimní	10		
L - Náprava 2		205/110 16	Zimní	10		
P - Náprava 2		205/110 16	Zimní	10		

Díly na výměnu

C-SLOUPEK L. VNĚ.	AIRBAG SPOLUJEZDCE
	AIRBAG HLAVOVÝ L.
AIRBAG KOLENNÍ	DVEŘE PŘ. L.
SKLO DVEŘÍ PŘ. L.	KLIKA DVEŘÍ VNĚJ. PŘ. L.
ZRCÁTKO VNĚJ. L.	DVEŘE ZA. L.
DRŽÁK TAŽNÝ HÁK L.	PODBĚH KOLA PŘ. L. VNI.
VÝZTUHA PŘÍČ. PLECH PŘ. L. VNĚ.	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK VNITŘ. PŘ. L. VPŘ.	BLATNÍK VNITŘ. PŘ. L. ZA.
KAPOTA	SKLO ČELNÍ
SVĚTLOMET L. KPL.	SVĚTLOMET P. KPL.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ.
BOČNICE L. VNĚ. KPL.	SVÍTLNA ZA. L.
VÍKO NÁDRŽE PALIV.	REPAS. DÍL NE K DODÁNÍ
RAMENO PŘÍČ. PŘ. L. SPO.	RAMENO PŘÍČ. PŘ. L. HOR.
ČEP NÁPRAVY SVISLÝ PŘ. L.	NÁBOJ KOLA PŘ. L.
JEDNOTKA PRUŽ. PŘ. L.	PŘEVODOVKA ŘÍZENÍ KPL.
HLAVA TYČE ŘÍZENÍ SPOJ. L.	AIRBAG ŘIDIČE
PNEU RADIÁL. PŘ. L.	OCELOVÝ RÁFEK PŘ. L.
PNEU RADIÁL. ZA. L.	OCELOVÝ RÁFEK ZA. L.

Díly na kontrolu / diagnostika

S VÍCEÚČELOVÝ TESTER PŘEZKOUŠET (SDRUŽ. PRÁCE)	
--	--

Práce

VOZIDLO VNĚJŠÍ OPR. OBSAHUJE: A-SLOUPEK L. VNĚ.	RÁM L. OPR.
A-SLOUPEK L. VNĚ. OPR.	

Lakování

VNĚJ. ČÁST VOZ. KPL. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	C-SLOUPEK L. VNĚ. KPL. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
RÁM VOZIDLA L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	A-SLOUPEK L. (OPR. LAK ST.III)
PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PLECH PŘ. VNITŘ. L. BOČ. (VNITŘ. DÍL ST.II)
NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)	VÍKO NÁDRŽE PALIV. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)

Nesouvisející poškození

Dveře výklopné Z.	Dveře PZ
-------------------	----------

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
Totální škoda - neopravovat. Vozidlo bude vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.

5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

	U prohlídky přítomen	Zástupce držitele vozidla / Kašpar
	Místo prohlídky	Plzeň
	Prohlídka provedena	22.02.2023, 09:18
	Mobilní technik	Kořán, Vojtěch