

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes-Benz	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	G 300 CDI 135 kW	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T58701	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholuškova 4
Rok výroby/první registrace	2011		
Stav tachometru	187397		
STK/Emise	10.05.2023		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka		Elektrická zrcátka		4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna		Uzávěrka diferenciálu	X		
Počet klíčů	1	Přídavné světlomety / mlhovky	X	Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení	X	Ochráné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola			
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu	X		
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant		Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Z		
Handsfree		Palubní počítač		Vyhřívaná sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívaná zrcátka			
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)	X	ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

střešní nosič, vestavba - regály, měnič napětí, ctecí lampička, šnorchl - zvýšené sání

Podrobný popis závad:

znečištěný interiér i exteriér; slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie; provozní oděry laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; odřené a koroze disků; vlivem stání vozidla snižena účinnost brzd - zkorodované kotouče; odřené prahy, celková koroze karoserie, místy proděravělá, u dveří zav. prostoru upadlý pant a těsnění, promáčklý LZ blatník, díry v palubovce po drážkách, upadlý kryt odkládací příhrádky, protřzená a vydřená obě sedadla, svítí kontrolka EDC, v kabině je občas cítit splodiny

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

18.2.2022, Petr Adam