

Číslo PU/Zakázky	E230334735	Plátce DPH	Ano	Leasing	VIN	W1V44760313854661
RZ	2TC2934	Tovární značka/typ	Mercedes-Benz / Vito Skříň (447)(07.2014->)			
Poškozený/pojištěný	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	Stav tachometru	51988	Odečteno		
Motor	motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT	Datum první registrace	23.04.2021	Datum příští TK	01.04.2025	
Typ Převodovky	převodovka aut. GTronic - (9-stup.)	Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)	Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Odpovídající			

## POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1		225/55 17	Letní	7		
P - Náprava 1		225/55 17	Letní	7		
L - Náprava 2		225/55 17	Letní	7		
P - Náprava 2		225/55 17	Letní	7		

## Díly na výměnu

NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. KPL.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. KPL.
KONDENZÁTOR	RÁM UPEVN. KONDENZÁTOR
AIRBAG SPOLUJEZDCE	SPÍNAČ ZÁMEK KAPOTY (EDW)
SKLO DVEŘE PŘ. L.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
PŘÍČNÍK, NÁRAZNÍK SPO.	PŘÍČNÍK MODUL PŘ.
OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. L.	OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. P.
KAPOTA	ZÁVĚS KAPOTA L.
ZÁVĚS KAPOTA P.	UZÁVĚR KAPOTY ČÁST SPOD.
SVĚTLOMET PŘ. L. KPL.	SVĚTLOMET PŘ. P. KPL.
NÁRAZNÍK S MŘÍŽKA CHLADIČE PŘ.	NOSIČ INTEGROV. PŘ.
AIRBAG ŘIDIČE	

## Díly na kontrolu / diagnostika

NÁRAZNÍK PŘ. SEŘÍDIT/NASTAVIT	SOUSTAVA BRZD. ODVZDUŠNIT
VOZIDLO EL. PROMĚŘIT A NASTAVENÍ	ZAŘÍZENÍ PROTI ODCIZENÍ VOZ./IMOBILIZÉR / ZAŘÍZENÍ VÝSTRAŽNÉ PŘEZKOUŠET (PODLE KRÁTKODOBÝ TEST)
ŘÍD. JEDNOTKA KÓDOVAT (PODLE KRÁTKODOBÝ TEST)	KRÁTKODOBÝ TEST PROVÉST
AIRBAG / ZADRŽOVACÍ SYSTÉM / PÁSY BEZPEČ. PŘEZKOUŠET (PODLE KRÁTKODOBÝ TEST)	DODATEK K MĚŘENÍ ODKLON KOLA / STOPA KOLA NA NÁPRAVA PŘ. LEVÝ / VPRAVO SEŘÍDIT/NASTAVIT

## Práce

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY OPR.	BLATNÍK PŘ. L. OPR.
BLATNÍK PŘ. P. OPR.	

## Lakování

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY KPL. (OPR. LAK ST.III)	PODBĚH PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PODBĚH PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)
BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (OPR. LAK ST.III)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
VYMONT. DROBNÉ DÍLY (VYMONTOVANÝ DÍL) (POVRCH ST.II)	

## Předchozí poškození

OBLOŽENÍ BOČNICE KPL. P.	SVĚTLO KONC. ZA. P.
--------------------------	---------------------

## DALŠÍ INFORMACE

Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.  
Pravděpodobné poškození motoru, možnost poškození kardanu.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Ne	Akceptace smluvní opravy	Ne
-----------------	----------------------	-----------------	----	--------------------------	----

**DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA**

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.

3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.

4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.

5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.

6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.

7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.

8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.

9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz), případně [www.koopportal.cz](http://www.koopportal.cz) a [www.cpp.cz](http://www.cpp.cz).

	U prohlídky přítomen	Bez přítomnosti klienta /
	Místo prohlídky	Ostrava
	Prohlídka provedena	24.07.2023, 07:41
	Mobilní technik	Letko, Tomáš