

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	JEEP	Pojízdné (ANO/NE)	ANO, bez STK
Model	CHEROKEE 2,8 L CRD / 2	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T58304	Místo stání vozidla	Ostrava, Chocholouškova 4
Rok výroby/první registrace	2009		
Stav tachometru	237 917 km		
STK/Emise	10.10.2021		

Výbava vozidla							
1. Majitel	X	Rádio	X	Tónovaná skla	X		
Koupeno v ČR	X	GPS navigace		Kožená sedadla			
Servisní knížka	X	Elektrická zrcátka	X	4x4	X		
Návod k obsluze	X	Elektrická okna	X	Uzávěrka diferenciálu	X		
Počet klíčů	2	Přídavné světlomety / mlhovky		Automatická převodovka	X		
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení		Ochranné rámy			
Klimatizace	X	Zadní stěrač		Naviják			
Airbag	X	Ostřikovač světel		Alu kola	X		
Tempomat		Střešní okno		Letní pneu			
Centrální zamykání	X	Nastavitelný volant	X	Zimní pneu	X		
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X	Přezuto na letní/zimní	Z		
Handsfree		Palubní počítač	X	Vyhřívání sedadla			
Imobilizér	X	Parkovací senzory		Vyhřívání zrcátka			
Garážovaný				ABS	X		

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

vestavba - regály

Podrobný popis závad:

znečištěný interiér i exteriér; slabá nebo vlivem stání úplně vybitá baterie; provozní oděrky laku na karoserii i plastových částech exteriéru i interiéru; odřené a koroze disků; vlivem stání vozidla snížená účinnost brzd - zkorodované kotouče; špatný Z stabilizátor., nesouměr park. brzdy (pravé kolo), boční kryty prahů, koroze PZ blatník - neprošlo STK; popraskaný a odřený P nárazník; deoformace a odřeniny kapoty motoru; chybí lišta P prahu; prasklý kryt L prahu; chybí krytka otevírání PZ dveří; odřený Z nárazník; deformace LP dveří; protrhlé sedadlo řidiče; ulomený držák P stínidla; díry v palubovce po držácích; koroze karoserie

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

8. 10. 2021, Petr Adam